

de carburant de 3000 litres de gasoil, réalisation de caniveaux bétonné dans l'enceinte afin d'évacuer les eaux de ruissellements à l'extérieur et en aval du périmètre immédiat). Une seconde réunion a eu lieu le 30 mai 2018 ; La réponse est présentée avec les observations du public

Concernant l'installation classée de START IO, le responsable du site devra être en mesure de présenter à tout moment les documents nécessaires attestant du bon entretien des installations.

Pour une surveillance optimale sur la qualité de l'eau une sonde multifonction sera installée en sortie de l'eau produite du puits et asservie à la télégestion. Une demande de devis est jointe.

Avis du Commissaire Enquêteur : Il est pris bonne note des dispositions prises en faveur de la protection du Puits Samy

4. Un poteau en bois supportant des câbles, situé dans le chemin devant la parcelle où est situé le puits est incliné ; Y a-t-il un risque pour la sécurité du puits ?

Réponse du Maître d'ouvrage : Lors du passage du cyclone Fakir, le service des télécommunications a été informé des dégâts occasionnés sur leurs installations ; La collectivité surveille la progression de leur intervention et relancera en cas de nécessité. Le délégataire a été également informé de cet incident

Avis du Commissaire Enquêteur : Le suivi et une éventuelle relance par la Collectivité est nécessaire pour protéger le Puits

5. Le mur de séparation avec la parcelle située en amont du Puits est bombé avec des fissures dont une bien marquée ; Y a-t-il un risque pour la sécurité du puits ? Est-il prévu de consolider cet ouvrage ?

Réponse du Maître d'ouvrage : Pour le mur fissuré séparant le périmètre rapproché du périmètre de protection immédiat du puits Samy, un rendez-vous sera organisé avec Monsieur Gérard SOUPRAYENMESTRY pour une visite des lieux

Avis du Commissaire Enquêteur : dont acte

Fait à Saint Gilles les bains, le 19 juin 2018

Le Commissaire enquêteur


N. MAILLOT