

APAVE SUDEUROPE SAS

AGENCE DE SAINTE-CLOTILDE

10 Rue Adolphe Ramassamy

CS 71008

97495 SAINTE-CLOTILDE CEDEX

Tél. : 02 62 29 28 81 - Fax : 02 62 29 56 93

COROI**ZI N°1****RUE ARMAGNAC****97420 LE PORT**Date d'intervention : **10 avril 2015****ETUDE TECHNIQUE Foudre
CARNET DE BORD**

En référence à l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié

CODE PRESTATION : A2612**Adresse(s) d'expédition :****2 ex SAFEGE**

14 Rue Jules Thirel

Bât. A - Bureau 34 - SAVANNA**97460 SAINT PAUL****A l'attention de Mme Anne Sophie PAYET****Intervenant :**

Stéphan ANDRIANTAHINA

Responsable Technique :**Signature :****Accompagné par :**

M David PRIOR (Responsable QHSE de COROI)

Rendu compte à :

M David PRIOR (Responsable QHSE de COROI)

Tests effectués par :**Pièces jointes :**

Aucune

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale
Le seul rapport faisant foi est le rapport envoyé par **APAVE****APAVE SUDEUROPE SAS** Siège social : 8 rue J.J. Vernazza - Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61 - Site Internet : www.apave.com

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 648 544 € - N°SIREN : 518 720 925

SOMMAIRE

| | | |
|----------|--|------------------------------------|
| 1 | RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT | 3 |
| 1.1 | Activité | Erreur ! Signet non défini. |
| 1.2 | Personne responsable de la surveillance des installations..... | Erreur ! Signet non défini. |
| 2 | HISTORIQUE DES INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LA Foudre | 3 |
| 2.1 | Documentation existante | 3 |
| 2.2 | Registre des vérifications réglementaires périodiques..... | 4 |
| 2.3 | Enregistrement des agressions de la foudre sur le site | 5 |
| 2.4 | Modifications et opérations de maintenance des installations de protection contre la foudre..... | 6 |

1 RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSEMENT

1.1 Activité

Sur la commune du Port, sur l'île de La Réunion, la société COROI SAS exploite, en plein centre d'une zone industrielle, un site de stockage de produits chimiques (agro-pharmaceutiques essentiellement), classé SEVESO II seuil bas. Ce site comprend essentiellement :

- le magasin N°1 est le plus important de par la diversité des produits chimiques stockés (essentiellement des phytosanitaires). Une annexe et un "local feu" avec mur coupe feu 2h, destiné au stockage des produits inflammables, sont accolés à ce magasin.
- le magasin N°2 est destiné au stockage des : Produits comburants tels que les engrais ou produits à base de chlore pour l'entretien des piscines, Produits corrosifs à base de soude, Matériels de jardin en plastique, Détergents.
- le magasin N°3 de 520m² (même produit que le magasin N°2).
- la plate-forme de stockage extérieur où sont stockés essentiellement des acides (80% de la masse stockée) tels que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et l'acide nitrique.

1.2 Personne responsable de la surveillance des installations

Nom : M David PRIOR

Qualité : Responsable QHSE de COROI

2 HISTORIQUE DES INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE LA Foudre

2.1 Documentation existante

| Documents | Numéro | Société | Rédacteur | Date |
|--|-----------------|---------|---------------|------------------|
| Analyse du risque foudre | N°4858103-001-1 | APAVE | ANDRIANTAHINA | 14 novembre 2009 |
| Etude Technique des Protections | N°8374158-001-1 | APAVE | ANDRIANTAHINA | 10 avril 2015 |
| Notice de vérification et de maintenance | N°8389929-001-1 | APAVE | ANDRIANTAHINA | 10 avril 2015 |

2.2 Registre des vérifications réglementaires périodiques

| Nom et visa du vérificateur | Etendue de la vérification (ensemble du site, bâtiment N°...) | Nature de la vérification (initiale, visuelle, complète, suite à impact de foudre) | Date | Prochaine visite avant le |
|------------------------------------|--|---|-------------|----------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2.3 Enregistrement des agressions de la foudre sur le site

| Secteur ou équipement concernés, conséquences éventuelles | Nature de l'enregistrement (visuel, compteur, réseau d'enregistrement) | Relevé par : Nom / Visa | Date |
|---|--|-------------------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.4 Modifications et opérations de maintenance des installations de protection contre la foudre

| Secteur ou équipement concernés, conséquences éventuelles | Nature de l'opération | Demandé par : Nom / Visa | Date |
|---|-----------------------|--------------------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |